

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明。

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	东环罚字（2021）3969号，东莞市生态环境局，2021-11-10
记录内容详述	2021年9月13日，东莞市生态环境局现场检查及调查发现，我司酸洗工序正在生产，配套的废气处理设施不正常运转，喷淋塔内的喷淋液呈中性，酸洗工序产生的酸雾废气未经碱液喷淋处理排放，规避环境监管。
记录产生原因分析详述	设备操作人员及部门主管，环保意识淡薄，未履行环保要求，酸洗工序配套废气处理设施未开启，喷淋塔内未加入片碱酸洗中和，就违规将酸洗工序投入生产，导致收到行政处罚决定书。
针对记录的整改措施详述	收到处罚决定书后，我司已缴纳了20万元罚款，现已结案；配备了专职的环保管理人员，负责现场环境管理并对人员进行了环保知识培训，安排专人对环保设施进行检查、维护与保养，建立了环保设施运行台账。

记录 2

蔚蓝地图记录来源及发布时间	东环罚字（2021）3971号，东莞市生态环境局，2021-11-10
记录内容详述	2021年9月13日和9月23日，东莞市生态环境局现场检查及调查发现，我司主要从事无喷涂铝制基站天线的加工生产，未经生态环境部门同意擅自增设研磨、清洗等生产工序及表面处理线1条（含除油槽2个、清水槽10个、碱洗槽1个、酸洗槽1个）、研磨机3台、清洗盆1个等生产设备，应当编制环境影响报告表，其中违规增设的表面处理线1条，产生的清洗废水有接入已办理环评手续的前处理线配套的废水处理站+中水回用装置，故存在配套的环境保护设施部分已建成，但未完成自主验收，部分已投入生产使用。
记录产生原因分析详述	公司管理人员环保意识淡薄，未履行环保要求，在未获得相关环评手续前便违规增设研磨、清洗等生产工序及表面处理线并投入生产，导致收到行政处罚决定书。
针对记录的整改措施详述	收到处罚决定书后，我司已缴纳了23万元罚款，现已结案；配备了专职的环保管理人员，负责现场环境管理并对人员进行了环保知识培训，立即停止了研磨、清洗等生产工序及表面处理线生产，研磨、清洗工序相关设备已全部拆除，表面处理线已断水断电封存处理，在未取得相关环保手续前停止使用。

记录 3

蔚蓝地图记录来源及发	
------------	--

布时间	东环罚字(2021)3970号, 东莞市生态环境局, 2021-11-10
记录内容详述	2021年9月13日和9月23日, 东莞市生态环境局现场检查及调查发现, 我司主要从事无喷涂铝制基站天线的加工生产, 未经生态环境部门同意擅自开工建设, 增设研磨、清洗等生产工序及表面处理线1条(含除油槽2个、清水槽10个、碱洗槽1个、酸洗槽1个)、研磨机3台、清洗盆1个等生产设备。
记录产生原因分析详述	公司管理人员环保意识淡薄, 未履行环保要求, 在未获得相关环评手续前便违规增设研磨、清洗等生产工序及表面处理线并投入生产, 导致收到行政处罚决定书。
针对记录的整改措施详述	收到处罚决定书后, 我司已缴纳了60元罚款, 现已结案; 配备了专职的环保管理人员, 负责现场环境管理并对人员进行了环保知识培训, 立即停止了研磨、清洗等生产工序及表面处理线生产, 研磨、清洗工序相关设备已全部拆除, 表面处理线已断水断电封存处理, 在未取得相关环保手续前停止使用。

记录 4

蔚蓝地图记录来源及发布时间	东环违改字[2021]2707号, 东莞市生态环境局, 2021-09-29
记录内容详述	2021年9月13日和9月23日, 东莞市生态环境局现场检查及调查发现, 我司主要从事无喷涂铝制基站天线的加工生产, 未经生态环境部门同意擅自增设研磨、清洗等生产工序及表面处理线1条(含除油槽2个、清水槽10个、碱洗槽1个、酸洗槽1个)、研磨机3台、清洗盆1个等生产设备。
记录产生原因分析详述	公司管理人员环保意识淡薄, 未履行环保要求, 在未获得相关环评手续前便违规增设研磨、清洗等生产工序及表面处理线并投入生产, 导致收到责令改正违法行为决定书。
针对记录的整改措施详述	配备了专职的环保管理人员, 负责现场环境管理并对人员进行了环保知识培训, 立即停止了研磨、清洗等生产工序及表面处理线生产, 研磨、清洗工序相关设备已全部拆除, 表面处理线已断水断电封存处理, 在未取得相关环保手续前停止使用。

记录 5

蔚蓝地图记录来源及发布时间	东环违改字[2021]2705号, 东莞市生态环境局, 2021-09-29
记录内容详述	2021年9月13日, 东莞市生态环境局现场检查及调查发现, 我司酸洗工序正在生产, 配套的废气处理设施不正常运转, 喷淋塔内的喷淋液呈中性, 酸洗工序产生的酸雾废气未经碱液喷淋处理排放, 规避环境监管。
记录产生原因分析详述	设备操作人员及部门主管, 环保意识淡薄, 未履行环保要求, 酸洗工序配套废气处理设施未开启, 喷淋塔内未加入片碱酸洗中和, 就违规将酸洗工序投入生产, 导致收到责令改正违法行为决定书。

针对记录的整改措施详述

配备了专职的环保管理人员，负责现场环境管理并对人员进行了环保知识培训，安排专人对环保设施进行检查、维护与保养，建立了环保设施运行台账。2022年4月15日，东莞市生态环境局执法人员对我司依法进行了现场复查，我司酸洗工序配套的废气处理设施正常运行，经pH试纸检测喷淋塔内喷淋液呈碱性。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

东莞市华荣供应链管理有限公司（公章）

2023年02月28日