

## 情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

### 记录 1

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 蔚蓝地图记录来源及发布时间 | 嘉环（秀）罚字〔2023〕14号，嘉兴市秀洲区人民政府，2023-03-22                                       |
| 记录内容详述        | 2022年度废水排放量及主要污染物排放量超过了排污许可证许可量。                                             |
| 记录产生原因分析详述    | 污水处理设备操作人员的环境意识不够，只关注排放浓度，因此排放量超过。                                           |
| 针对记录的整改措施详述   | 1.对此罚单，罚款32.6万元。2.污水处理过程中投入新开发的药剂，提高了中水回用量，同时控制废水排放量。3.加强污水处理设备操作人员对环保的管理意识。 |

### 记录 2

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 蔚蓝地图记录来源及发布时间 | 嘉环（秀）罚字〔2023〕4号，嘉兴市秀洲区人民政府，2023-01-30          |
| 记录内容详述        | 涂层车间生产过程中，1、3号涂层生产线部分废气未红收集处理无组织排放。            |
| 记录产生原因分析详述    | 涂层车间生产设备机头过道有安装软帘，但是生产过程中软帘是打开状态，而导致未进行密闭收集废气。 |
| 针对记录的整改措施详述   | 加强生产设备的废气密闭收集工作，收集后通过我公司的废气处理设施达标排放。           |

### 记录 3

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 蔚蓝地图记录来源及发布时间 | 嘉环（秀）罚字〔2022〕46号，嘉兴市秀洲区人民政府，2022-11-16           |
| 记录内容详述        | 涂层车间在生产过程中会产生废气，公司经废气设施（RTO）处理后高空排放。但排放中的臭气浓度超标。 |
| 记录产生原因分析详述    | 公司通过RTO设施处理废气，但是对于臭气的指标不太了解和重视，导致上述处罚。           |
| 针对记录的整改措施详述   | 原有RTO废气处理设施的基础上增加了喷淋塔设备，达到了环保要求。                 |

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在



10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

嘉兴李朝化纤有限公司（公章）

2023年04月01日

