

情况说明

我司已针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	苏环行罚字（2023）83 第 41 号，信用中国，2023-04-04
记录内容详述	未按法律行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口排放水污染物
记录产生原因分析详述	因我司雨水口上游 CVD 粉尘集尘器更换滤袋时部分粉尘飘洒至地面进入雨水及上游生活污水收集池壁破损渗漏，导致雨水排放口水质数据偏高。
针对记录的整改措施详述	在收到行政处罚文书后，公司已积极缴纳贰万元（20000 元）罚款，并对现场做了如下整改： 1. 维修破损生活污水收集池。（已完成） 2. 改造通过生活污水收集池区域雨水收集沟，由沟渠改成封闭管道。（已完成） 3. CVD 粉尘收集区增加围堰和屋顶，围堰区域排水专管纳入废水站。（已完成）

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和 APP 上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在 10 个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。



昆山龙腾光电股份有限公司

2023 年 4 月 23 日