

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	关于对强化监督定点帮扶发现问题进行督办的函(咸阳)，中华人民共和国生态环境部，2020-01-09
记录内容详述	2019年11月21日，发现厂区有露天渣土未覆盖
记录产生原因分析详述	施工单位扬尘污染防控意识不足，环境意识淡薄，防控措施落实不到位，未能有效按照扬尘污染防治方案落实
针对记录的整改措施详述	针对违规问题，我公司采取了以下措施：1、收到处罚后，施工公司缴纳了5000元罚款；2、按照要求，及时严格落实扬尘污染防治方案的各项措施，对现场进行了整改，并增加移动喷淋车，降低扬尘产生；3、对相关施工人员进行培训，强化环保意识和环保教育。整改证明图片和移动喷淋车见附件3、附件4

记录 2

蔚蓝地图记录来源及发布时间	关于对强化监督定点帮扶发现问题进行督办的函(咸阳)，中华人民共和国生态环境部，2020-02-17
记录内容详述	2019年12月12日，早上9:30强化督察组来公司检查，黄色预警应急期间，公司执行一厂一策，发现公司有国III运输车（陕DB8992）辆使用，但经后续确认，该车为国五，环保部软件有问题。
记录产生原因分析详述	经后续与环保执法大队确认，因督察组软件问题，误将国五车判断为国三车。
针对记录的整改措施详述	1、提交该车辆为国五车辆的证明，见附件1、附件2；2、增加车辆进出公司核查要求。

记录 3

蔚蓝地图记录来源及发布时间	【1】 陕西省2019年3月主要污染物排放超标重点监控企业整改进展情况，陕西省生态环境厅，2019-06-21 【2】 陕西省2019年3月超标排放污染物重点监控企业名单，陕西省生态环境厅，2019-04-19
记录内容详述	1、2019年6月，环保部门发现公司水污染物排放异常；2、2019年4月，环保部门发现公司水污染物COD超标排放排放0.38倍；
记录产生原因分析详述	2019年4月-6月之间，由于生活污水管网堵塞，导致水污染物排放异常；



针对记录的整改措施详述	1、申请水质在线监测设备停运，并委托第三方进行手动监测；停运审批文件及监测报告见附件7、附件8
-------------	---

记录 4

蔚蓝地图记录来源及发布时间	关于对强化监督定点帮扶发现问题进行督办的函(咸阳)，中华人民共和国生态环境部，2019-09-19
记录内容详述	2019年8月21日，中央督察组现场检查发现公司存在清洗废水、冷却水混有物料后、呈褐色通过厂区雨水管排入市政雨水管的现象。
记录产生原因分析详述	咸阳市8月20日-21日夜间下雨，路面积水较多，因厂区部分设备管线陈旧，桥架生锈，雨水水从屋面、桥架流下至地面，雨水中汇有部分铁锈、泥土，水质颜色看起来偏褐色，但没有污染物。
针对记录的整改措施详述	针对反馈问题，我司采取措施如下：当天委托第三方监测机构对该处废水进行监测，检测结果符合排放标准，见附件5 整改说明、附件6监测报告

记录 5

蔚蓝地图记录来源及发布时间	陕西省生态环境厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展（2019年3月16-19日），陕西省生态环境厅，2019-03-21
记录内容详述	2019年3月16日，西北环保督察局检查组在我公司发现冬季供气不足情况下使用柴油应急的情况，违反环评相关规定的要求
记录产生原因分析详述	冬季天然气供应不足，为保证公司安全生产和员工取暖，在天然气共用不足期间，使用柴油应急
针对记录的整改措施详述	针对以上反馈问题，公司整改如下：1、2019年3月，公司委托第三方对使用柴油期间锅炉排放进行监测，结果达标，见附件10；2、2019年5月，重新对环评进行了补充，增加燃料变更分析报告，见附件11。

记录 6

蔚蓝地图记录来源及发布时间	陕西省公开2019年1月超标排放污染物重点监控企业名单，陕西省生态环境厅，2019-02-28
记录内容详述	2019年1月，环保部门通报公司水污染物COD超标排放排放0.01倍；
记录产生原因分析详述	COD在线监测设备由于探头故障，导致无法正常监测，部分监测数据出现超标值
针对记录的整改措施详述	针对超标情况，公司改善如下：1、责令运维单位及时对设备进行了修复，修复后监测正常，见附件9



我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。



陕西生益科技有限公司（公章）

2023年05月19日

