

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	(济)应急罚(2020)G014号,济源市安全生产监督管理局,2020-12-21
记录内容详述	2020年12月7日,河南省异地交叉安全检查时,开封应急管理局在检查中,对公司的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设进行了监督检查,发现公司机修车间切割机手柄开关损坏,更换的开关不符合要求。
记录产生原因分析详述	该切割机原开关损坏后,用类似按键开关进行了更换,并检查了设备的有效接地。
针对记录的整改措施详述	1、2020年12月7日,停止使用该切割机,迅速拆除切割机上的按键开关; 2、2020年12月8日上午,在该切割机安装手柄式开关。 3、将整改结果反馈到相关监管部门。另外,目前已对该设备进行了更新换代(2023年9月)

我司承诺提供的资料真实、有效,并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求,以遵守法律法规要求为底线,规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录,我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明,并在蔚蓝地图进行公示。

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司(公章)

2023年09月15日

