

## 安全检查整改

### 一、隐患类型及隐患内容

一般隐患。

机修车间切割机手柄开关损坏后，更换的开关不符合要求。

### 二、整改责任单位

电钳班



### 三、整改措施和要求

根据专家要求，限 2020 年 12 月 9 日前完成更换。

### 四、整改完成情况

该切割机开关，在 2020 年 12 月 8 日上午进行了更换，更换后的开关符合安全要求。

附： 图片

| 整改前图片                                                                               | 整改前图片                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 拍摄时间：2020 年 12 月 7 日                                                                | 拍摄时间：2020 年 12 月 8 日                                                                 |

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司

2020 年 12 月 8 日

