

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	梅州市2016年第4季度双随机抽查情况公示表，梅州市环境保护局，2017-01-13
记录内容详述	2016年11月17日，梅州市生态环境保护局（原梅州市环境保护局）部门执法人员到现场检查发现我公司锅炉袋除尘器有冒烟现象，要求立即整改。
记录产生原因分析详述	我公司接到梅州市生态环境保护局（原梅州市环境保护局）的整改文件后，于当天下午组织相关人员进行现场分析，怀疑是由于部分布袋使用时间过长，老化破损，造成烟气外泄造成的，并立即进行停炉检查，发现有11条布袋存在老化破损现象。
针对记录的整改措施详述	针对以上问题采取以下措施：1、立即对破损布袋进行更换；2、规定每2个月进行一次布袋检查，发现有破损的布袋立即更换。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

梅州市威利邦电子科技有限公司（公章）



2023年05月19日