

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	苏环行罚字09（2023）第152号，信用中国，2023-08-16
记录内容详述	苏州市生态环境局于2023年5月9日对我司进行检查，现场检查时正在生产，污染防治设施运行。苏州市吴江环境监测站对我司废水排放口进行监测。监测结果排放口废水总锑为0.0723mg/L,已超出排污许可证限值范围（0.05mg/L）根据环境保护法及排污许可条例，对我司要求责令整改和行政处罚。
记录产生原因分析详述	在收到处罚后，我司及时缴纳了罚款后，现已结案。问题出现后，我司立即现场检测整改。废水处理中总锑的处理方法高度重视及时改进废水处理工艺调整。对于此次违法行为，我司配备专职环保管理人员，负责现场环境管理，对于新建、改建、扩建生产内容，按照公司项目制度文件进行运行，并开展培训。经过整改落实，不定时抽查检验。检验目前的锑的提含量已在就当地的这个环保要求范围内。以上为我司整改的实际情况！
针对记录的整改措施详述	吴江佰陆染织有限公司整改情况 苏州市生态环境局2023年5月9日现场检查废水排放口总锑超标，已对我司进行处罚和整改要求。我司针对此次整改问题高度重视和积极配合，措施如下：1. 聚丙烯酰胺非离子絮凝效果一般，去除率偏低；已更换聚丙烯酰胺阳离子，絮凝效果更好，去除率提高。2. 净水处理剂：聚合硫酸铁直接进气浮设施处理，絮凝时间较短，药剂和废水反应时间不够充分；加药位置调整至沉淀池，反应时间长，对总锑的降解有很大提升；3. 通过对废水处理工艺除锑阶段的改进，总锑已达标排放。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

吴江佰陆染织有限公司（公章）

2023年09月14日