吴通电子6月份废气塔PH值记录表

名称	日期 / PH值 / 时间	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		备注
4#酸性废气塔	10:30	9.81	9.60	9.49	9.58	9.64	9.71	9.82	9.64	9.78	9.81	9.72	9.68	9.71	9.64			
	14:30	9.77	9.51	9.66	9.72	9.71	9.78	9.74	9.71	10.04	9.66	9.81	9.72	9.66	9.74			
	18:30	9.62	9.47	9.51	9.47	9.84	9.69	9.69	9.81	9.82	9.69	9.71	9.61	9.60	9.81			
	22:30	9.54	9.66	9.47	9.66	9.47	9.71	9.71	9.73	9.88	9.54	9.66	9.57	9.47	9.73			
	02:30	9.61	9.56	9.54	9.51	9.61	9.64	9.84	9.61	9.61	9.61	9.58	9.64	9.50	9.66			
	06:30	9.55	9.55	9.64	9.62	9.68	9.71	9.77	9.74	9.54	9.72	9.71	9.62	9.66	9.62			
5#酸性废气塔	10:30	9.17	9.22	9.27	9.47	9.55	9.66	9.55	9.66	9.60	9.32	9.47	9.66	9.47	9.43			
	14:30	9.48	9.41	9.57	9.32	9.41	9.47	9.59	9.57	9.62	9.51	9.66	9.51	9.61	9.57			
	18:30	9.22	9.61	9.62	9.22	9.47	9.22	9.61	9.41	9.67	9.47	9.59	9.66	9.47	9.60			
	22:30	9.37	9.55	9.47	9.16	9.62	9.41	9.68	9.55	9.85	9.61	9.69	9.59	9.64	9.47			
	02:30	9.42	9.51	9.66	9.24	9.47	9.38	9.72	9.47	9.72	9.61	9.43	9.61	9.53	9.53			
	06:30	9.47	9.47	9.60	9.21	9.68	9.42	9.41	9.61	9.47	9.51	9.47	9.66	9.47	9.61			
6#碱性废气塔	10:30	4.22	4.32	4.27	4.32	4.28	4.12	4.22	4.22	4.23	4.22	4.38	4.38	4.22	4.11			
	14:30	3.98	4.18	4.22	4.27	3.97	4.38	4.18	3.98	4.01	4.21	4.17	4.12	4.11	4.37			
	18:30	4.01	4.08	4.11	4.18	4.11	3.92	4.11	4.11	4.27	4.32	4.22	4.22	4.18	4.24			
	22:30	4.11	4.14	4.27	4.22	4.22	4.11	4.20	4.21	4.11	4.16	4.24	4.16	4.22	4.18			
	02:30	3.99	4.32	4.25	4.27	4.11	3.94	4.27	4.38	4.08	4.22	4.38	4.27	4.11	4.22			
	06:30	3.81	4.11	4.21	4.16	4.23	4.03	4.14	4.22	4.12	4.25	4.21	4.22	4.18	4.27			

吴通电子6月份废气塔PH值记录表

名称	日期 / PH值 / 时间	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		备注
7#酸性废气塔	10:30	P.27	P.41	P.44	P.57	P.69	P.27	P.16	P.22	P.37	P.41	P.58	P.62	P.4)	P.66			
	14:30	P.41	P.39	P.4)	P.62	P.71	P.22	P.25	P.27	P.47	P.66	P.69	P.61	P.51	P.61			
	18:30	P.53	P.47	P.61	P.4)	P.68	P.41	P.22	P.51	P.55	P.71	P.74	P.67	P.51	P.4)			
	22:30	P.22	P.51	P.69	P.50	P.71	P.42	P.27	P.66	P.61	P.82	P.61	P.71	P.44	P.50			
	02:30	P.29	P.44	P.57	P.66	P.47	P.51	P.14	P.71	P.47	P.77	P.69	P.84	P.40	P.66			
	06:30	P.14	P.47	P.50	P.47	P.60	P.63	P.23	P.49	P.52	P.47	P.50	P.69	P.51	P.59			
9#酸性废气塔一级喷淋	10:30	P.08	P.55	P.41	P.51	P.42	P.38	P.40	P.39	P.47	P.66	P.47	P.55	P.62	P.68			
	14:30	P.11	P.27	P.52	P.62	P.51	P.32	P.41	P.47	P.51	P.71	P.66	P.61	P.44	P.71			
	18:30	P.12	P.22	P.41	P.47	P.62	P.47	P.52	P.68	P.42	P.84	P.69	P.69	P.58	P.64			
	22:30	P.24	P.27	P.53	P.55	P.47	P.51	P.60	P.72	P.39	P.47	P.71	P.71	P.44	P.71			
	02:30	P.14	P.21	P.22	P.61	P.60	P.66	P.69	P.61	P.42	P.68	P.72	P.69	P.61	P.43			
	06:30	P.27	P.14	P.30	P.47	P.58	P.71	P.47	P.74	P.47	P.71	P.43	P.68	P.58	P.81			
9#酸性废气塔二级喷淋	10:30	P.39	P.22	P.41	P.57	P.54	P.41	P.48	P.57	P.61	P.52	P.40	P.44	P.60	P.58			
	14:30	P.41	P.44	P.40	P.60	P.61	P.61	P.54	P.43	P.53	P.51	P.48	P.47	P.71	P.62			
	18:30	P.25	P.47	P.53	P.47	P.66	P.47	P.61	P.41	P.44	P.61	P.59	P.55	P.77	P.47			
	22:30	P.27	P.51	P.40	P.61	P.52	P.52	P.43	P.61	P.58	P.61	P.47	P.61	P.73	P.50			
	02:30	P.14	P.61	P.53	P.47	P.41	P.61	P.62	P.47	P.68	P.63	P.49	P.44	P.61	P.66			
	06:30	P.22	P.44	P.41	P.43	P.71	P.49	P.47	P.32	P.47	P.47	P.51	P.23	P.47	P.51			
记录人	白	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
	仪	江	江	江	江	江	江	江	江	江	江	江	荣	荣	荣			

公用设备/设施点检表（废气塔）

202)年6月

设备名称	点检项目	标准值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1#文字有机废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2#文字有机废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3#喷涂有机废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4#酸性废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	自动添加是否正常	加药正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5#酸性废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	自动添加是否正常	加药正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6#碱性废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	自动添加是否正常	加药正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7#污水站废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	自动添加是否正常	加药正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8#单面板有机废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9#抗氧化及成品清洗酸性废气净化塔	电机与泵浦有无异常及异响	无异响	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	喷淋管道有无渗漏	无泄漏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	自动添加是否正常	加药正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	轴承油位是否在中间线	中间线	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
点　检　人																																	

公用设备/设施点检表（空压、集尘）

2021年6月

设备名称	点检项目	标准值	日期 / 实际值	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	系统运行时间、加载时间			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1#成型集尘机（37KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	集尘静压压力	10-15kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3#成型集尘机（37KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	集尘静压压力	10-15kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4#成型集尘机（22KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	集尘静压压力	5-10kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
开料集尘机（18.5KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	集尘静压压力	5-10kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
压合集尘机（37KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	集尘静压压力	5-10kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
钻孔集尘机（90KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	集尘静压压力	10-18kpa		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
钻孔集尘机	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

公用设备/设施点检表（空压、集尘）

2021 年 6 月

设备名称	点检项目	标准值	日期 / 实际值	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(90KW)	集尘静压压力	10-18kpa		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
点检人				27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		

备注：如有异常做好记录并处理，需停机维修故障及时提出需求

正常：√ 异常：× 停用：T 维修：W

公用设备/设施点检表（空压、集尘）

2021年6月

设备名称	点检项目	标准值	日期 / 实际值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110KW	空滤使用小时	2000H																	
	油滤使用小时	2000H																	
	油分使用小时	4000H																	
	机油使用小时	4000H																	
	系统运行时间、加载时间																		
1#成型集尘机（37KW）	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	集尘静压压力	10-15kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3#成型集尘机(37KW)	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	集尘静压压力	10-15kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4#成型集尘机(22KW)	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	集尘静压压力	5-10kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
开料集尘机(18.5KW)	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	集尘静压压力	5-10kpa		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
压合集尘机(37KW)	电机与轴承有无异响	无异响		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	管道有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	集尘静压压力	5-10kpa		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

公用设备/设施点检表（空压、集尘）

2021年6月

设备名称	点检项目	标准值	日期 / 实际值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
钻孔集尘机(90KW)	电机与轴承有无异响	无异响		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	管道有无漏气	无泄漏		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	集尘静压压力	10-18kpa		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
钻孔集尘机(90KW)	电机与轴承有无异响	无异响		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	管道有无漏气	无泄漏		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	集尘静压压力	10-18kpa		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	脉冲电磁阀有无漏气	无泄漏		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
点检人				[illegible]															

备注：如有异常做好记录并处理，需停机维修故障及时提出需求

正常：√ 异常：× 停用：T 维修：W