

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	苏环行罚字〔2020〕07第071号，苏州市生态环境局，2020/12/7 0:00:00
记录内容详述	危废仓库未按照要求设置标识标牌，露天堆放废油桶。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（一）项；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第（一）、（六）项
记录产生原因分析详述	车间生产人员使用完成后未及时将危废入库，危废仓库管理人员不够专业
针对记录的整改措施详述	环保专员每日自检，巡查厂区内环保状况，对危废仓库内标识标牌更新，增加员工培训

记录 2

蔚蓝地图记录来源及发布时间	苏环行罚字〔2020〕07第066号，苏州市生态环境局，2020/11/5 0:00:00
记录内容详述	榨腔车间 印刷车间生产时未按照规定使用废弃处理设施，违反建设项目“三同时”及验收制度；违反大气污染防治管理制度；
记录产生原因分析详述	环保设备当时正在维修，设备未及时停机，当时已责令立即停止，现环保设备已维修好，正常开启
针对记录的整改措施详述	每日检查，定期保养，增加巡检频次，确保环保设备无异常，车间生产时正常开启。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

苏州双荣橡塑有限公司（公章）

2022年06月29日