



尊敬的相城区生态环境局领导，
你们好！

针对2020年10月7日贵局对我司检查的问题点，我司已经立即整改，整改报告如下，请领导审核。



序号	问题点	整改前照片	整改后照片	整改时间	备注
1	橡胶车间环保设备维修期间，车间机器没停机。	未拍		10.7	环保设备当时在维修，设备未及时停机，当时已经责令立即停止，现环保设备已经维修好，正常开启。
2	注塑1车间环保设备水喷淋没水，UV光解在工作	未拍		10.7	当时停水，水压不够，现在完好状态。
3	注塑2车间东面放有废油桶，地面有油污	未拍		10.7	油桶已经移到指定位置，地面清理干净。

4	注塑1车间、2车间环保设备UV光解3个指示灯不亮，喷漆车间UV光解5个指示灯不亮。	未拍		10.7	指示灯已经修好，当时电流电工测试有，指示灯不亮。
5	注塑1车间废气收集装置管道变形，设备仍在开启状态	未拍		10.7	已经更换管道
6	危废房标识不全，每个物品上应该都有标识牌。	未拍		10.7	已经全部标识

苏州双荣橡塑有限公司 2020.10.8

