

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	闽厦环(机)罚决(2022)CA3厦门华铃纺织有限公司，厦门市生态环境局，2022-04-04
记录内容详述	机动车排气污染物超标，2022年3月8日16:17时，我司车牌号：闽DB393J的机动车在杏林大桥进行尾气检测，标准为GB3847-2018 限制：1.32m-1,检测结果为2.35m-1，经检测，机动车排放污染物超标。
记录产生原因分析详述	我司车辆管理人员没有按时对车辆进行检修，车辆喷油嘴损坏严重，原有4个喷油嘴有3个损坏，车辆喷油嘴损坏后喷油不均匀，导致排气污染物超标。
针对记录的整改措施详述	1.在收到处罚后，缴纳贰佰元整罚款。2.出现问题后，我司对机动车闽DB393J进行维修整改，更换喷油嘴及喷油嘴组件，校正调整喷油嘴，更换助力泵，发动机，压缩机皮带。机动车维修后于3月29日再次进行检测，根据厦门市机动车排气检测中心出具报告(A001824020223290001)我司机动车闽DB393J排气污染物检测结果负符合要求。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

厦门华铃纺织有限公司（公章）

2022年11月25日

