


附件一 整改后的现场照片

1. 维修破损生活污水收集池。(已完成)



拍摄时间:2022/12

经纬度:31.39173/121.07443


2. 改造通过生活污水收集池区域雨水收集沟，由沟渠改成封闭管道。(已完成)



拍摄时间:2022/12

经纬度:31.39180/121.07506

3. CVD 粉尘收集区增加围堰和屋顶，围堰区域排水专管纳入废水站。(已完成)



拍摄时间:2023/2

经纬度:31.39145/121.07784

