

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	(2022)(南)狮综执生态罚罚字180号,信用中国,2023-01-13
记录内容详述	注塑工序生产过程中产生废气，没有配套相应的环保设施，废气在车间内自由扩散。
记录产生原因分析详述	公司无专职环境治理人员，分工不明确，未完全履行法规要求配备相应环保设施，导致收到上述处罚。
针对记录的整改措施详述	1.已针对处罚缴纳罚款；2.已配备环境管理人员，针对现场环境进行管理；3.注塑工序的废气处理设施已安装完成，每台注塑机均有安装废气排放管道连接到主管，抽到外面由活性炭过滤设备处理（见废气处理设施图片）；4.《佛山铨利电子有限公司（改扩建）建设项目环境影响报告表》由第三方向生态环境局申请，已获得审批意见函，按照要求已重新登记《固定污染源排污登记表》，已完成自主验收，现已公示；6.在2023年4月25日请第三方做废气检测，结果达标。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

佛山铨利电子有限公司（公章）
2023年05月29日
440605501931